


## Uszczelnienie typu

# TPL



Kod Maron	Kod Guarnitec	Wymiary gniazda						
		D	d	H	S	h	M	F
TPL25	TPL 9303	25,00	16,00	13,50	2,10	5,00	22,00	24,00
TPL30	TPL 9305	30,00	21,00	13,50	2,10	5,00	27,00	29,00
TPL32	TPL 9306	32,00	22,00	15,50	2,60	5,00	28,00	31,00
TPL40	TPL 9309	40,00	26,00	15,50	2,60	6,00	36,00	39,00
TPL45	TPL 9311	45,00	31,00	15,50	2,60	6,00	41,00	44,00
TPL50	TPL 9312	50,00	34,00	20,50	3,10	6,00	46,00	49,00
TPL55	TPI 9313	55,00	39,00	20,50	3,10	6,00	51,00	54,00
TPL60	TPL 9315	60,00	44,00	20,50	3,10	6,00	56,00	59,00
TPL63	TPL 9316	63,00	47,00	20,50	3,10	6,00	59,00	62,00
TPL65	TPL 9316/1	65,00	49,00	20,50	3,10	6,00	61,00	64,00
TPL70	TPL 9317	70,00	54,00	20,50	3,10	6,00	66,00	69,00
TPL75	TPL 9317/1	75,00	59,00	20,50	3,10	6,00	71,00	74,00
TPL80	TPL 9318	80,00	62,00	22,50	3,60	8,00	76,00	79,00
TPL90	TPL 9319	90,00	72,00	22,50	3,60	8,00	86,00	89,00
TPL100	TPL 9320	100,00	82,00	22,50	3,60	8,00	96,00	99,00
TPL110	TPL 9321	110,00	92,00	22,50	3,60	8,00	106,00	109,00
TPL125	TPL 9323	125,00	103,00	26,50	5,10	8,00	121,00	124,00
TPL140	TPL 9324	140,00	118,00	26,50	5,10	8,00	136,00	139,00
TPL150	TPL 9325	150,00	128,00	26,50	5,10	8,00	146,00	149,00
TPL160	TPL 9326	160,00	138,00	26,50	5,10	8,00	156,00	159,00